

Valvole 3 vie STANDARD a passaggio totale / 3 Ways STANDARD valves full flow


FA1150

VALVOLA A SFERA IN OTTONE 3 VIE CON SFERA FORATA A "L" E LEVA IN ALLUMINIO
3 WAYS BRASS BALL VALVE WITH BORED BALL "L" SHAPE AND ALUMINIUM LEVER

Temperatura / Temperature: -10°C +100°C
Pressione / Pressure: max 10 bar



FA1150-1/4	1/4	
FA1150-3/8	3/8	
FA1150-1/2	1/2	
FA1150-3/4	3/4	
FA1150-1	1	
FA1150-1-1/4	1" 1/4	
FA1150-1-1/2	1" 1/2	
FA1150-2	2	



Il senso del flusso è rilevabile dalla marcatura sulla leva
The flow direction is indicated on the lever

FA1100

VALVOLA A SFERA IN OTTONE 3 VIE CON SFERA FORATA A "L" E LEVA IN ALLUMINIO
BRASS BALL VALVE 3 WAYS WITH BORED BALL "L" SHAPE AND ALUMINIUM LEVER

Temperatura / Temperature: -15°C +100°C
Pressione / Pressure: da 16 a 40 bar / from 16 to 40 bar



FA1100-1/4	1/4	
FA1100-3/8	3/8	
FA1100-1/2	1/2	
FA1100-3/4	3/4	
FA1100-1	1	
FA1100-1-1/4	1" 1/4	
FA1100-1-1/2	1" 1/2	
FA1100-2	2	
FA1100-3	3	

FA1120

VALVOLA A SFERA IN OTTONE 3 VIE CON SFERA FORATA A "T" E LEVA IN ALLUMINIO
BRASS BALL VALVE 3 WAYS WITH BORED BALL "T" SHAPE AND ALUMINIUM LEVER

Temperatura / Temperature: -15°C +100°C
Pressione / Pressure: da 16 a 40 bar / from 16 to 40 bar



FA1120-1/4	1/4	
FA1120-3/8	3/8	
FA1120-1/2	1/2	
FA1120-3/4	3/4	
FA1120-1	1	
FA1120-1-1/4	1" 1/4	
FA1120-1-1/2	1" 1/2	
FA1120-2	2	
FA1120-3	3	

Il senso del flusso è rilevabile dalla marcatura dell'organo di segnalazione
The flow direction is indicated on the sign tool

